



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

SISALRIL-DAF-CM-2019-0006

28/01/2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: SISALRIL-DAF-CM-2019-0005

Objeto de la compra: REPARACION TECHO SISALRIL

Rubro: **Instalaciones y reparaciones de techos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101601	REPARACION DE TECHO EDIFICIO SISALRIL	UNIDAD	1	RD\$500,000.00	RD\$500,000.00
					Total:	RD\$500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Santo Domingo.	1	enero de 2019

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.