



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

ORDEN DE COMPRA

Av. 27 de Febrero #261, Piantini

Tel:809-227-0714 Fax: 809-540-3640

RNC 4-24-00203-7

Santo Domingo, D.N.

Número	Fecha
PO000000000004972	18/3/2019

Proveedor: 130355401

RNP: 18123

CONSORCIO DE INSTALACIONES TECNICAS, SRL

AV. JOSE CONTRERAS ESQ. HEROES DE LUPERON NO. 235

SANTO DOMINGO

Información Contacto

Nombre:	
Tel:	(809) 299-9594 Ext. 0000
Fax:	(000) 000-0000 Ext. 0000

Sírvase despachar por nuestra cuenta. Los artículos que a continuación se expresan, enviándonos su factura en la cual deberá indicarse en el número de esta ORDEN y los precios de los artículos por unidad.

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
REPARACION TECHO EDIFICIO SISALRIL CALLE SEMINARIO SER 0012655 REPARACION TECHO	1	\$232,300.00	\$232,300.00

Entregar a:



ELABORADO POR: CastuloR

REVISADO POR

APROBADO POR:

Comentario de la Orden de Compra

LEVANTAMIENTO MATERIAL EXISTENTE

IMPRIMACION CON BASE PRIMER

APLICACION DE CAPA COMBINADA

TERMINACION EN PINTURA DE ALUMINIO

Favor en su factura incluir nuestro RNC, # de comprobante fiscal para instituciones gubernamentales (NCF) código 15, y su número de registro nacional de proveedores (RNP).

Esta institución solo pagará a los proveedores que están al día en el pago de la seguridad social y con sus compromisos fiscales con la (DGII) de acuerdo con la ley de las empresas del estado retienen el 5% en sus pagos.

Subtotal	\$232,300.00
Descuentos	\$0.00
Miscelaneo	\$0.00
Impuestos	\$41,814.00
Total	\$274,114.00